




PRESSALIT®

Product Varunummer	Madrass R8481378	
Färg	VVS: 777540928 EAN: 5708590376592 HMI: 138102 Marinblå	
Beskrivning	Madrass till vårdbräts, 680 x 1100 mm. Madrassen kan enkelt tas bort, detta ger flexibelt användningsområde och ger optimal möjlighet till effektiv rengöring över och under madrassen. Madrassen är vändbar och tillverkad i ett bekvämt och allergivänligt material med en yta som är lätt att torka av och hålla ren. Madrass till vårdbräts, , 680 x 1100 mm. Madrassen kan enkelt tas bort, detta ger flexibelt användningsområde och ger optimal möjlighet till effektiv rengöring över och under madrassen. Madrassen är vändbar och tillverkad i ett bekvämt och allergivänligt material med en yta som är lätt att torka av och hålla ren.	
Material	Madrasskyddet är tillverkat av 100% polyester med polyuretan, godkänt i enlighet med Oeko-Tex 100, klass I. Det är brandhämmande och ogenomträngligt för dammkvalster. Skumfyllningen är flexibelt polyesterbaserat polyuretanskum, som också är brandhämmande och godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I. Madrasskyddet är tillverkat av 100% polyester med polyuretan, godkänt i enlighet med Oeko-Tex 100, klass I. Det är brandhämmande och ogenomträngligt för dammkvalster. Skumfyllningen är flexibelt polyesterbaserat polyuretanskum, som också är brandhämmande och godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.	



PRESSALIT®

Product	Madrass
Varunummer	R8481378
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com