




PRESSALIT®

Article	Matelas
Numéro article	R8487378
	VVS: 777541708 EAN: 5708590360560 HMI: 125838
Couleur	Bleu marin
Description	<p>Matelas, 805 x 1820 mm, pour table de change, vis de fixation à la table de change incluses.</p> <p>Les vis garantissent que le matelas est fermement fixé à la table de change - à la fois pendant le transfert vers et depuis la table de change et lorsque la table de change est repliée.</p> <p>Matelas, 805 x 1820 mm, pour table de change, vis de fixation à la table de change incluses.</p> <p>Les vis garantissent que le matelas est fermement fixé à la table de change - à la fois pendant le transfert vers et depuis la table de change et lorsque la table de change est repliée.</p>
Matériaux	Le couvre-matelas est 100% en polyester avec polyuréthane, approuvé et conforme à la norme Oeko-Tex 100, classe I. Il est ignifuge et imperméable aux acariens. Le rembourrage en mousse est en mousse de polyuréthane flexible à base de polyester, il est également ignifuge, approuvé et conforme à la norme Oeko-tex 100, classe I.
Ergonomie	Le matelas peut être retourné et est fabriqué à partir d'un matériau hypoallergénique agréable avec une surface facile à essuyer et à garder propre.
Fonctions	Le matelas se retire facilement, ce qui offre une flexibilité d'utilisation et garantit une opportunité optimale pour un nettoyage efficace sur et sous le matelas.





Article	Matelas
Numéro article	R8487378
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>