


R2061  
R2062  
R2064  
R2065





R2061: A = 700 mm (27<sup>4</sup>/<sub>8</sub>) (T4628) B = 500 mm (19<sup>5</sup>/<sub>8</sub>) (T4604)





R2062: A = 900 mm (35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>) (T4628) B = 700 mm (27<sup>4</sup>/<sub>8</sub>) (T4627)

R2064: A = 1500 mm (59) (T4628) B = 1200 mm (47<sup>2</sup>/<sub>8</sub>) (T4626)

R2065: A = 700 mm (27<sup>4</sup>/<sub>8</sub>) (T4628) B = 700 mm (27<sup>4</sup>/<sub>8</sub>) (T4627)



Ret til ændringer forbeholdes · Recht auf Änderungen sind vorbehalten · Subject to alteration without further notice  
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de nos produits sans préavis.  
Wijzigingen voorbehouden · Salvo variazioni · Pätten till ändringar förbehålles · Vi forbeholder oss rett til endringer  
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään · Rettur til breytinga áskilinn · Reservado o direito de fazer modificações sem prévio  
Επιφυλασσομεθα για εκτινωτικα γαθη, μικες τεχνικες αλλαγες και παρεκκλισεις μοντελων.



R2061  
R2062  
R2064  
R2065

(DK)

Flexslangen kan afkortes efter behov. Den medsendte tætningsmasse påføres enderne af den rene og fedtfrie flexslange. Overgangsstykkerne T4631 og T4630 påskrues. Fugerne efterglattes inden for 15 min. Efter 24 timer er tætningsmassen gennemhærdet.

(D)

Den flexiblen Schlauch nach Bedarf kürzen. Die beiden Aussenflächen der sauberen/trockenen Schlauchenden mit der beigelegten Dichtungsmasse bestreichen. Die Übergangsröhre T4631 und T4630 aufschrauben. Die Fugen innerhalb 15 Minuten nachglätten. Nach 24 Stunden ist die Dichtungsmasse gehärtet.

(GB)

Shorten the flexible hose if necessary. Apply the attached sealing compound to the ends of the clean flexible hose. Screw on the connecting pieces T4631 and T4630 to the ends of the tube. Spread out the compound within 15 minutes. The sealing compound hardens in 24 hours.

(F)

Raccourcir le tuyau de vidange flexible si nécessaire. Appliquer le produit d'étanchéité fourni aux extrémités et sur la face externe du flexible préalablement nettoyé. Visser les raccords T4631 et T4630 sur le tuyau. Le jointage doit être totalement effectué en 15 minutes. 24 heures sont nécessaires pour la prise définitive du joint d'étanchéité.

(NL)

De flexibele slang naar behoefte inkorten. De beide buitenkanten van de schoongemaakte en vetrijke slangeinden met de bijgevoegde kit insmeren. De aansluitmoffen T4631 en T4630 op de slang draaien. De overgebleven kit binnen 15 minuten vlakstrijken. Na 24 uur is de kit uitgehard.

(E)

Acortar el tubo flexible de desag e si es necesario. Limpiar los extremos del tubo y aplicar en la parte exterior la pasta de sellado. Roscar los racores de conexión T4631 y T4630 en el tubo. Alisar las juntas al cabo de 15 minutos. Tiempo de endurecimiento 24 horas aproximadamente.

(I)

Accorciare il tubo flessibile se necessario. Applicare il composto sigillante fornito alle estremità del tubo flessibile preventivamente pulite. Evitare i raccordi T4631 e T460 alle estremità del tubo. Spianare i giunti entro 15 minuti. Occorrono 24 ore per l'indurimento definitivo del composto sigillante.

(S)

Flexislangen kan kortas av efter behov. Den medpackade tätningssmassan påförs ändarna på flexislangen, som är ren och fri från fett. Skruva på anslutningarna T4631 och T4630. Applicera massan på fogarna inom 15 minuter. Efter 24 timmar har tätningssmassan härdat helt och hållet.

(N)

Kutt flexislangen hvis det er nødvendig. Påfør den medfølgende tetningsmassen på endene av den rene og fettfri flexislangen. Monter overgangsstykkene T4631 og T4630. Fugene glattes etter innen 15 min. Tetningsmassen er gjennomherdet etter 24 timer.

(SF)

Joustava letku voidaan lyhent tarvittaessa. Mukana olevaa tiivistemassaa laitetaan puhtaan ja rasvattoman letkun päihin. Liitososat T4631 ja T4630 ruuvataan paikoilleen. Liitossaumat on siloteltava 15 minuutin sisällä. 24 tunnin kuluttua tiivistemassa on täysin kovettunut.

(IS)

Hina sveigjanlegu slöngu má stytta eftir þörfum. Smyrjið þéttiefninu sem fylgir með á hreinan enda sveigjanlegu slöngunnar. Skrúfið tengihlutina T4631 og T4630 á. Sléttíð samskeytin áður en 15 mínútur eru lídnar. Eftir 24 klukkustundir er þéttiefnið harðnað í gegn.

(P)

O tubo flexível pode ser encurtado, se necessário. Limpe as extremidades do tubo flexível e aplique depois a massa de vedação fornecida. Monte as manilhas T4631 e T4630. Alise a vedação depois de 15 minutos. A massa de vedação endurece em 24 horas.

(GR)

Τοποθετήστε τη μάζα μόνωσης, που σας έχει αποσταλεί, στα άκρα του λάστιχου που πρέπει να είναι καθαρά. Βιδώστε τα συνδετικά κομμάτια T4631 και T4630.

Απλώστε τη μάζα μέσα σε 15 λεπτά. Μετά από 24 ώρες η μάζα θα έχει σκληρανθεί.